

CecoRaptor Perfect Drill 4020 X-Treme

Taladro de batería de 20 V y 4000 mAh, velocidad sin carga de 1800 rpm, torque máximo de 50 Nm con 25+1+1 posiciones de torque y 2 velocidades, portabrocas automático de sujeción rápida de 2-13 mm, luz de trabajo y autonomía de hasta 60 min.

CARACTERÍSTICAS:

- Con batería de 20 V y 4000 mAh, intercambiable con todas las herramientas de 20V de la serie CecoRaptor Perfect.
- Torque máximo de 50 Nm con 25+1+1 posiciones que permiten un control y versatilidad para trabajar con diferentes materiales.
- Velocidad sin carga de 1800 rpm, lo que le permite ser muy polivalente en tus trabajos de bricolaje.
- Portabrocas automático de sujeción rápida: 2 - 13 mm.
- Con 2 velocidades para poder llevar a cabo tus proyectos en diferentes superficies y materiales como un profesional.
- Luz de trabajo led, que permite su uso en zonas con poca iluminación.
- Autonomía de hasta 60 minutos garantizando la completa ejecución de todos tus proyectos de bricolaje.
- Carga rápida en 100 minutos.

COMPOSICIÓN:

- Taladro CecoRaptor Perfect Drill 4020 X • Treme
- 1 batería de 20 V DC y 4000 mAh
- Cargador rápido con base y adaptador de corriente
- Juego de 20 puntas para atornillar, con diferentes formas y usos
- Juego de 20 brocas para taladrar, con diferentes formas y usos
- Conector magnético
- Maletín de transporte
- Manual de instrucciones en varios idiomas
- Pinza para cinturón

GARANTÍA:

3 años



230-240 V, 50 Hz
20 V DC, 4000 mAh
65 W



21 x 9 x 25.5 cm
3.32 kg



8435675100052 (caja)
18435675100059 (máster)
70005